

**1 COMUNE DI SANT'AGOSTINO
(Provincia di Ferrara)**

C.M.V. Servizi S.r.l.
Via B. Malamini, 1 – 44042 Cento (FE)



**PROGETTO PRELIMINARE DELLE OPERE DI RIPRISTINO
DEI CIMITERI COMUNALI DI SANT'AGOSTINO
A SEGUITO DEL SISMA DEL MAGGIO 2012**

[A] Cimitero di Sant'Agostino

**RILIEVO DEI DANNI
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
(parte 1°)**

TiconZero
architetti



Arch. Vittorio Anselmi – 44121 Ferrara – via Baluardi n. 59/b

collaborazione:

Rilievi:	Geom. Debora Fortini - via Dei Carriolanti, 10 – 44047 Sant'Agostino (FE)
Prog. arch.:	Arch. Nicola Zaltron – via Caduti sul Lavoro 2/B – 31100 Treviso
Prog. Strutture:	Ing. Davide Grandis – Mezzadri Ingegneria – via Mulinetto - Ferrara

RICOGNIZIONE FOTOGRAFICA DEL PERIMETRO ESTERNO DEL CIMITERO

FRONTE PRINCIPALE

1.
LIMITE DX
DEL FRONTE PRINCIPALE



2.
PARTE CENTRALE DX



3.
PROSSIMITA' INGRESSO



4.
INGRESSO PRINCIPALE



5.
PARTE SX



6.
PARTE CENTRALE SX



7.
PARTE SX



8.
PARTE TERMINALE SX
DEL FRONTE PRINCIPALE



FRONTE LATERALE SINISTRO

9.
VISTA GENERALE DEL PRIMO
TRATTO DEL FIANCO SINISTRO
(PARTE POSTERIORE REPARTO "A")



10.
LA PARTE CENTRALE DEL FIANCO
DESTRO – LIMITE DEL PRIMO
PORTICATO (REPARTO "A")



11.
IL TRATTO SUCCESSIVO DEL
FIANCO SINISTRO (REPARTO "D")



12.
LA PARTE TERMINALE DEL FIANCO
SINISTRO (REPARTO "E")



13.
LA PARTE INIZIALE DEL FIANCO
DESTRO



14.
LA PARTE CORRISPONDENTE ALLA
ZONA CROLLATA DELLE TOMBE DI
FAMIGLIA



15.
LA PARTE DI MURO DI CONFINE
ADDOSSATA ALLE TOMBE DI
FAMIGLIA



16.
PARTICOLARE DEL MURO DI
CONFINE IN PARTE ADERENTE E
IN PARTE INGLOBATO NELLE
PARETI POSTERIORI DELLE
TEMBE DI FAMIGLIA



17.
VISTA SUCCESSIVA DEL MURO DI
CONFINE



18.
PARTICOLARE DEL MURO DI
CONFINE



19.
VISTA COMPLESSIVA DELLA PARTE
POSTERIORE DELLE TOMBE DI
FAMIGLIA



20.
PARTICOLARE



21.
PARTICOLARE DEL MURO DI
CONFINE E DELLA PARETE
POSTERIORE DELL'ULTIMA TOMBA
DI FAMIGLIA



22.
IL TRATTO SUCCESSIVO DEL
MURO DI CONFINE (PARTE
POSTERIORE REPARTO "H")



23.
PARTICOLARE DELLA LESIONE
VERTICALE PASSANTE IN
CORRISPONDENZA DEL GIUNTO
DEL REPARTO "H"



24.
PARTICOLARE DEL CORPO DI FABBRICA
CONTENENTE IL REPARTO "H" E
L'OSSARIO "B"



25.
VISTA DELLA LESIONE D'ANGOLO SUL
FABBRICATO



26.
PARTICOLARE DELLA STESSA LESIONE IN
CORRISPONDENZA DELLA FRATTURA DEL
TERRENO DOVUTA ALLA LIQUEFAZIONE



27.
LESIONE VERTICALE PROVOCATA DALLA
LIQUEFAZIONE (PARETE POSTERIORE
REPARTO "G")



28.
LA LESIONE VISTA IN CORRISPONDENZA
DELLA FONDAZIONE



29.
LESIONE VERTICALE PASSANTE (PARETE
POSTERIORE REPARTO "G")



30.
LA LESIONE PRECEDENTE VISTA IN
CORRISPONDENZA DELL'ATTACCO A
TERRA



31.
PARTICOLARE DI LESIONE VERTICALE



32.
LA STESSA LESIONE IN
CORRISPONDENZA DELL'ULTIMO TRATTO
DI MURO DI CONFINE (PARETE
POSTERIORE REPARTO "G")



CAMPO POSTERIORE

33.
IL PORTICO A DX
DELL'INGRESSO POSTERIORE



34.
L'INGRESSO POSTERIORE



35.
IL PORTICO A SX
DELL'INGRESSO POSTERIORE



36.
IL REPARTO "I" POSTO A DX
DELL'INGRESSO AL CENTRO DEL
CAMPO



37.
IL REPARTO "L" INCOMPLETO
POSTO SIMMETRICAMENTE AL
PRECEDENTE



38. VISTA COMPLESSIVA DELLA PARTE CENTRALE DEL CAMPO POSTERIORE



39. VISTA COMPLESSIVA DEI DUE REPARTI "I" ED "L" POSTI AL CENTRO DEL CAMPO

40.
LA FRATTURA NEL TERRENO PROVOCATA
DALLA LIQUEFAZIONE CHE ATTRAVERSA
IL CAMPO



41. LA FRATTURA PROSEGUE VERSO IL
PORTICO DEL REPARTO "G"





42.
LA FRATTURA IN CORRISPONDENZA DEL
PORTICO



43.
IL PORTICO TRASVERSALE (TOMBE DI
FAMIGLIA SX) DIETRO LA CHIESA

44.
LO SPAZIO RACCHIUSO TRA IL
PORTICO DEL REPARTO "E" ED IL
REPARTO "I" SX




45.
LE SCALETTE DANNEGGIATE DI
ACCESSO AL PORTICO DEL
REPARTO "I" SX



CAMPO ANTERIORE

46. SEQUENZA FOTOGRAFICA DELLE TOMBE DI FAMIGLIA POSTE A DX DELL'INGRESSO
LE PRIME TOMBE ALL'ESTREMITA' DX



LA ZONA DI INGRESSO

47. SEQUENZA FOTOGRAFICA DELLE TOMBE DI FAMIGLIA POSTE A SX DELL'INGRESSO
LA ZONA DI INGRESSO



LE ULTIME TOMBE DI FAMIGLIA POSTE A
RIDOSSO DEL PORTICO REPARTO "A"

48. PRIMA SEQUENZA FOTOGRAFICA RELATIVA AL PORTICO REPARTO "A"



49. SUCCESSIVA SEQUENZA FOTOGRAFICA RELATIVA AL PORTICO REPARTO "A"



LA PARTE TERMINALE DEL PORTICO E
L'EDIFICIO DENOMINATO REPARTO "B"

50. PRIMA SEQUENZA FOTOGRAFICA RELATIVA ALLE TOMBE DI FAMIGLIA A DX
DELL'INGRESSO



51. SECONDA SEQUENZA FOTOGRAFICA RELATIVA ALLE TOMBE DI FAMIGLIA A DX DELL'INGRESSO



52. VISTA D'INSIEME DEI CORPI DI FABBRICA CENTRALI


52. SEQUENZA FOTOGRAFICA DEL CAMPO DI FRONTE AI CORPI DI FABBRICA CENTRALI (PARTE SX)



53. SEQUENZA FOTOGRAFICA DEL CAMPO DI FRONTE AI CORPI DI FABBRICA CENTRALI (PARTE DX)




54.
PARTICOLARE DEGLI EFFETTI DEL
FENOMENO DELLA LIQUEFAZIONE



55.
PARTICOLARE DEGLI EFFETTI DEL
FENOMENO DELLA LIQUEFAZIONE




56.
VISTA COMPLESSIVA DEL CAMPO



57.
PARTICOLARE DELLA TOMBA DI
FAMIGLIA E DEL MURO DI
CONFINE CROLLATI



58.
PARTICOLARE DELLA TOMBA DI
FAMIGLIA E DEL MURO DI
CONFINE CROLLATI



59.
PARTICOLARE DELLA TOMBA DI
FAMIGLIA E DEL MURO DI
CONFINE CROLLATI

